

# 上海市建设工程勘察设计管理事务中心文件

沪勘设管〔2023〕1号

---

## 关于 2022 年第二次市区联合消防设计 专项检查情况的通报

各相关单位：

为切实有效开展本市建设工程消防设计及审图质量的事中事后监管，督促各设计单位、审图单位认真贯彻执行法律法规及规范性文件，根据《上海市工程勘察设计、审图质量检查指导意见》（沪设审发[2020]13号）的要求，上海市建设工程勘察设计管理事务中心（以下简称“市勘察设计管理中心”）会同黄浦、静安、虹口、杨浦、宝山、嘉定、浦东（含保税区、张江、临港、度假区）、崇明（含长兴岛）八区建管部门联合开展了消防设计质量专项检查。现将检查情况通报如下：

### 一、检查概况

本次检查的范围为上述区内 2022 年 1 月~2022 年 9 月完成施工图审查并出具审查合格证的建设工程项目（含特殊

类装修工程)。共检查项目 84 个,包括新、改、扩建项目 26 个、特殊类装修项目 58 个,建筑面积 118.5 万 m<sup>2</sup>,涵盖住宅、学校、医院、办公、商业、工业厂房、物流仓库等类型,涉及设计单位 67 家,审图单位 30 家(含区级认定的从事中小型装饰装修工程施工图审查工作的设计企业 11 家)。

检查涵盖建筑、给排水、电气、暖通等专业,重点为对国家及本市工程建设消防设计技术标准强制性条文、带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文、设计文件编制深度的执行情况。

## 二、总体情况分析

本次检查共开具整改通知单 71 份,发现违反消防设计技术标准强制性条文 11 条,非强制性条文 153 条,涉及设计深度不足 135 条。

检查中发现,建筑专业问题仍比较突出,既往通报问题仍有违反,希望设计单位、审图单位予以重视。

## 三、主要存在问题

### 1、建筑专业

#### (1) 防火分隔设计不符合要求。

如四川中七建筑规划设计有限公司设计、上海现咨建设工程审图有限公司审查的阿里巴巴上海西岸艺岛项目装饰工程 ABC 栋首层扩大前室、DEFG 栋首层扩大前室及地上十四层排烟机房防火分隔设计,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 6.4.3 条第 6 款、第 6.2.7 条要

求。

如申都设计集团有限公司设计、上海友景建筑设计有限公司审查的上海兴岛医院装修项目建筑首层配电间、弱电间的门未采用甲级防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第6.2.7条规定。

如安徽众诚设计院有限公司设计、上海申瓴建设工程审图有限公司审查的药明生物办公楼装修工程项目，地上三层玻璃幕墙外墙与房间隔墙交接部位未采用防火封堵材料封堵，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第6.2.6条。

由天安云工程建设有限公司设计、上海希明工程咨询有限公司审查的上海深滩世寰酒店管理有限公司内装修工程首层扩大封闭楼梯间内消防监控室，未采用乙级防火门进行分隔；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第6.4.2.4条规定。

## (2) 安全疏散设计不符合要求。

如上海海珠工程设计集团有限公司设计、上海申吉建筑设计工程咨询有限公司审查的上海农商银行崇明支行附楼装修工程首层营业厅、业务办公、行政执法、业务办理区、信访室累计面积约155平方米，室内疏散距离23.6米，仅设置1个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第5.5.15条。

如四川中七建筑规划设计有限公司设计、上海现咨建设工程审图有限公司审查的阿里巴巴上海西岸艺岛项目装饰工程 ABC 栋地下一层部分防火分区疏散门、DEFG 栋地上三层大培训室疏散门未向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版) 第 6.4.11 条。

如戴文工程设计（上海）有限公司设计、上海希明工程咨询有限公司审查的上海光正新视界瞳亮眼科医院装饰工程地上二层使用人数为 150 人，房间疏散门未向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版) 第 6.4.11 条要求。

### (3) 内装修材料燃烧性能不符合要求。

如上海静安置业设计有限公司设计、上海工程勘察设计有限公司审查的静安区政府采购中心开评标室及办公场所装修工程地上五层工具间、接待前室属于无窗房间，地面装修材料未提高一级采用 A 级装修材料，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 4.0.8 条。

如中远智信设计有限公司设计、上海尧舜建筑设计有限公司审查的虹口区飞虹路 118 号 601-603 室装修工程仓库属于无窗房间，地面装修材料未提高一级采用 A 级装修材料，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 4.0.8 条。

如四川浙联建设工程有限公司设计、上海天华建筑设计

有限公司审查的上海市浦东新区沪一托育园室内装修工程风机房、设备间、配电室地面未采用 A 级装修材料，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 4.0.9 条。

## 2、给排水专业

(1) 室内消火栓系统未按规范要求设置。如上海城乡建筑设计院有限公司设计、上海汇中工程咨询有限公司审查的临港宝燕商业地产新建工程稳压泵组流量开关设置错误，不符合《消火给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 11.0.4 条。部分工程稳压泵、消火栓泵启泵压力设计错误，违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 5.3.3 条第 2 款。部分工程建筑局部区域和部分功能用房不满足 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到要求，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 7.4.6 条。如消火栓箱门开启小于  $120^{\circ}$ ，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 12.3.10 条。

(2) 自动喷水灭火系统未按规范要求设置。如部分工程自动喷水灭火系统洒水喷头间距、洒水喷头与端墙距离布置有误，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 7.1.2 条。部分工程洒水喷头受到障碍物阻挡有洒水空白，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 4.1.3.4 条。部分工程自动喷水灭火系统平面图中最不利点洒水喷头选择有误，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50084-20174 第 6.5.1 条。

(3) 灭火器未按规范要求设置。如上海光华建筑规划设计有限公司设计、上海工程勘察设计有限公司审查的上海金融街中心一期办公楼装饰装修工程，单具灭火器最小配置灭火级别未达到3A，不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2.1条。部分工程建筑局部区域不在灭火器保护范围内，违反《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第5.2.1条。

### 3、电气专业

(1) 应急照明和标志灯具未按规范要求设置。如部分工程安全出口外面、消防水泵房、自动扶梯上方或侧上方未设置消防应急照明灯具，不符合《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第 3.2.5 条。人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未设置多信息复合标志灯具，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.11 条。部分工程未在疏散走道的顶部设置方向标志灯，且标志灯的标志面未与疏散方向垂直，箭头未指向安全出口或疏散门，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 4.5.11 条第 5 款。部分工程疏散楼梯间内未面向梯面设置楼层显示标志，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 4.5.12 条。

(2) 疏散照明灯具未按规范要求选择。如部分工程消

防应急照明灯具未采用 A 型灯具，不符合《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018 第 3.2.1 条。个别工程室外安装的疏散照明灯具防护要求低于 IP67，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.1 条。

(3) 消防专用电话未按规范要求设置。如上海城乡建筑设计院有限公司设计、上海汇中工程咨询有限公司审查的临港宝燕商业地产新建工程消防控制室、消防值班室等处，未设置可直接报警的外线电话，违反《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 6.7.5 条要求。部分工程电梯轿厢内未设置能直接与消防控制室通话的专用电话，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 4.7.2 条。

#### 4、暖通专业

(1) 排烟系统未按规范要求设置。如部分工程防烟分区排烟口未设置在储烟仓内，不符合《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第 4.4.12 条第 2 款。部分工程排烟阀未在现场设置手动开启装置，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.12 条。个别工程仅用于消防工况排烟风机设置减震装置，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 6.5.3 条。

(2) 防烟设施未按规范要求设置。如老年人照料设施内非消防电梯未按规范要求采取防烟设施，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版) 第 5.5.14 条。

(3) 排烟通风风机合用机房未设置自动喷水灭火系统。

如个别工程排烟风机与通风风机合用机房，未设置自动喷水灭火系统，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.5 条。

#### **5、存在设计深度不足、校审不到位的通病。**

如同建强华建筑设计有限公司设计、上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审查的建造仓储用房项目-2#仓库改建项目未明确风机之间安全巡检通道、暖通系统图与平面图不一致、排烟立管未注明排烟系统编号。部分装修工程未明确装修设计范围，相关专业之间图纸设计内容不一致，设计说明与设计图纸不一致。部分工程在设计说明中引用《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007 等已经废止的规范标准。部分工程未明确防火隔墙、防火玻璃隔断做法，未明确装修材料燃烧性能等级；部分工程室外给排水管网未标注定位尺寸，未明确减压稳压消火栓的设置范围、出口压力、消防管道试验压力，未标注旋流防止器、进水管管底标高。个别工程未明确部分场所应急照明照度要求，未明确标志灯选用的规格等。

#### **四、下阶段工作要求**

（一）设计单位应强化内部校审制度，杜绝各专业出现设计原则不一致、设计深度不足等问题。同时严格执行现行国家、本市标准规范及本市相关管理规定，严把设计质量关。

（二）各审图单位应按规定要求开展消防设计审查，严格按照相关法律法规、技术标准、审查要点等把牢消防设计



质量关。

（三）对本次检查中问题较多的相关单给予通报。同时将依据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的有关规定记入相关单位的信用档案；依据《上海市建设工程勘察设计单位项目主要负责人工程质量违法违规行为记分管理办法》对相关设计单位项目负责人以及承担建设工程各主要工种专业设计的设计专业负责人进行记分管理。

附件一： 2022 年第二次市区联合消防设计专项检查项目表

附件二： 2022 年第二次市区联合消防设计专项检查项目存在问题较多的单位名单

上海市建设工程勘察设计管理事务中心

2023 年 2 月 1 日



附件一：

2022 年第二次市区联合消防设计专项检查项目表

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
1	美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	上海虹核工程审图有限公司	上海市浦东新区规划建筑设计有限公司	周福铭
2	泰和路加油站辅房改建项目	上海东方工程咨询有限公司	天津中德工程设计有限公司	严震东
3	宝山 111-03 地块自持公寓精装修项目	中国轻工业上海工程咨询有限公司	上海锋思城界建筑设计研究院有限公司	王磊
4	鑫国动力装修工程	上海建科协立设计审图有限公司	浙江恒欣设计集团股份有限公司	袁晓忠
5	麦德龙沪太路项目装修工程	上海虹核工程审图有限公司	上海维迈建筑设计有限公司	施晓凡
6	工行宝山高境支行装饰工程	上海虹核工程审图有限公司	戴文工程设计（上海）有限公司	陈宏敏
7	春秋工业项目(扩建)	上海成昆建筑工程咨询有限公司	华东建筑设计研究院有限公司	刘啸
8	产诚生物装修 01 项目	上海同济协力建设工程咨询有限公司	杭州御达建筑设计有限公司	陈铭
9	药明生物办公楼装修工程	上海申瓴建设工程审图有限公司	安徽众诚设计院有限公司	曹丹青
10	D5-56#厂房装修项目	上海凯迪工程咨询有限公司	上海核工程研究设计院有限公司	蒋秀中
11	上海市实验学校东滩高级中学新建工程	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	上海高等教育建筑设计研究院有限公司	王东蒙

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
12	崇明区域桥镇第五敬老院新建工程	上海汇中工程咨询有限公司	上海建筑设计研究院有限公司	饶欢欢
13	上海农商银行崇明支行附楼装修工程	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	上海海珠工程设计集团有限公司	孟磊
14	利用存量资产装修改造成新海镇三阳机构	上海汇中工程咨询有限公司	上海申建诺德工程设计有限公司	李妮
15	2022年”城乡教育一体化建设项目“东门路557号4号、5号宿舍楼装修工程	上海希明工程咨询有限公司	上海创霖建筑规划设计有限公司	林晓晖
16	上海光正新视界瞳亮眼科医院装饰工程	上海希明工程咨询有限公司	戴文工程设计（上海）有限公司	张克伟
17	上海交通大学海洋装备研究中心长兴岛基地一期	上海同济协力建设工程咨询有限公司	中船第九设计研究院工程有限公司	张敏
18	上海振华港机重工有限公司新建空压机房及消防泵房	上海凯迪工程咨询有限公司	上海申联建筑设计有限公司	黄永贵
19	上海兴岛医院装修项目	上海友景建筑设计有限公司	申都设计集团有限公司	黄震
20	上海深滩世寰酒店管理公司内装修工程	上海希明工程咨询有限公司	天安云工程建设有限公司	郑明放
21	涂装自动化生产线车间消防设施改造	上海同济协力建设工程咨询有限公司	上海中建建筑设计院有限公司	金晓东
22	上海润稼配送中心消防改建项目	上海汇中工程咨询有限公司	上海同大规划建筑设计有限公司	金立新
23	上海国际旅游度假区西片区横沔城镇单元 07-01 地块、08-06 地块项目	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	上海德森建筑设计有限公司	孙航

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
24	上海国际旅游度假区西片区横沔城镇单元 02-06 地块社区公共服务设施新建工程	上海同济协力建设工程咨询有限公司	上海都市建筑设计有限公司	叶为胜
25	702 单体 130 房间改造项目	上海中船九院工程咨询有限公司	上海城乡建筑设计院有限公司	焦莉
26	603 员工商店装修项目	上海现咨建设工程审图有限公司	上海城乡建筑设计院有限公司	焦莉
27	上海迪士尼小镇尚莲越泰餐厅室内装修工程	上海希明工程咨询有限公司	海德联创设计集团有限公司	任文东
28	比斯特鄂尔多斯店铺内装修工程	上海虹核工程审图有限公司	浙江耀华规划建筑设计有限公司	刘伟文
29	虹口区北外滩街道 HK231-01 地块（北外滩 32 街坊）	上海现咨建设工程审图有限公司	上海中房建筑设计有限公司	李敏
30	西宝兴路 949 弄 13-18 号成套改造项目	上海汇中工程咨询有限公司	上海杨浦建筑设计有限公司	熊玉华
31	车站北路 730 号装修项目	上海城建审图咨询有限公司	广州南方建筑设计研究院	赵永晖
32	虹口区飞虹路 118 号 601-603 室装修	上海尧舜建筑设计有限公司	中远智信设计有限公司	王伟
33	上海农商银行广中支行装修工程	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	上海汉室商业空间设计管理股份有限公司	蔡晓汝
34	匠雕御宴饭店装修工程	申都设计集团有限公司	上海杨浦建筑设计有限公司	叶焯
35	浦区小东门街道 616、735 街坊 313D-01 (I) 地块项目地上部分和地下室	上海中船九院工程咨询有限公司	大象建筑设计有限公司	袁源

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
36	博荟广场 T3 塔楼大堂装修工程	上海现咨建设工程审图有限公司	上海颐景建筑设计有限公司	王辉
37	上海极充中心装修工程	上海浚源设计审图有限公司	上海东亚联合设计有限公司	戎鹰
38	百联 TX 淮海一层局部装修项目	上海传承博华建筑规划设计有限公司	广州博厦建筑设计研究院有限公司	辛乐
39	三立人恒基旭辉天地 A 栋 2 楼 203 办公室装修	上海宝申建筑工程技术咨询有限公司	上海同宽建筑设计股份有限公司	郑凯月
40	嘉定区菊园新区 JDC1-0404 单元 43-02 地块租赁住房项目	上海汇中工程咨询有限公司	上海江南建筑设计院(集团)有限公司	金军
41	上海国际汽车城同济科技园一期 01A-03A 租赁住房项目	上海城建审图咨询有限公司	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	赵承宏
42	国科精密上海分公司洁净车间改造项目	上海建科协立设计审图有限公司	上海电子工程设计研究院有限公司	许丹
43	上海瑞慈嘉定机构装修工程	上海江南建筑设计院(集团)有限公司	上海杜鹃工程设计与顾问有限公司	陈革
44	家乐福会员店上海南翔店	上海杜鹃工程设计与顾问有限公司	上海城乡建筑设计院有限公司	蒋万年
45	上海已铼科技二楼装修工程	上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司	上海光翼建筑设计有限公司	朱恒
46	上海塘南实业公司 072c-01 地块租赁住宅项目	上海希明工程咨询有限公司	上海新建建筑设计有限公司	王超
47	静安区灵石社区 N070403 单元 095b-01 地块项目(东地块)商办	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	上海德森建筑设计有限公司	王利颇

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
48	上海金融街中心一期办公楼装饰装修工程	上海工程勘察设计有限公司	上海光华建筑规划设计有限公司	储光
49	雷迪埃上海办公室装修工程	上海中建工程管理有限公司	上海创霖建筑规划设计有限公司	詹兴祥
50	上海米瑞可医疗美容门诊部有限公司装饰装修项目	上海希明工程咨询有限公司	海德联创设计集团有限公司	任文东
51	静安区政府采购中心开评标室及办公场所装修工程	上海工程勘察设计有限公司	上海静安置业设计有限公司	尹宝山
52	临港宝燕商业地产新建工程	上海汇中工程咨询有限公司	上海城乡建筑设计院有限公司	靳晓辉
53	上海氢洋氢燃料电池研发及产业化	上海东方工程咨询有限公司	上海电子工程设计研究院有限公司	许丹
54	中芯国际 12 英寸芯片 SN1 和 SN2 厂房项目 (SN2 厂房)	上海中船九院工程咨询有限公司	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	赵军
55	浦东新区新场镇古镇东单元 (PDXC-02) 09B-02 地块	上海凯迪工程咨询有限公司	上海天华建筑设计院有限公司	王彦君
56	国家器械评审长三角分中心公共服务平台建设项目	上海斯美设计审图咨询有限公司	中建八局装饰工程有限公司	李康
57	上海市浦东新区沪一托育园室内装修工程	上海天华建筑设计有限公司	四川浙联建设工程有限公司	黄泽伟
58	露美家精品酒店公寓项目装修工程	上海宝申建筑工程技术咨询有限公司	上海同宽建筑设计股份有限公司	项海凤
59	上海宏芯宇微电子有限公司研发中心装修项目	上海中建建筑设计院有限公司	上海维迈建筑设计有限公司	张丽威

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
60	建造仓储用房项目-2#仓库改建项目	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	同建强华建筑设计有限公司	吉祖鹏
61	康来富化妆品扩建项目	上海宝申建筑工程技术咨询有限公司	上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司	马艳敏
62	新材料研制基地项目	上海中森建筑工程审图有限公司	上海新建设建筑设计有限公司	陈栋
63	上海德建聪和糖尿病创新生物药的研发及产业化基地	上海凯迪工程咨询有限公司	中电诚达医药工程设计(河北)有限公司	高宁
64	未来空间智造谷	上海中建工程管理有限公司	艾为建筑设计(上海)事务所有限公司	蔡国刚
65	芯源微临港研发及产业化项目	上海东方工程咨询有限公司	世源科技工程有限公司	杨慧
66	中科飞测临港第二总部项目	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	中国电子系统工程第四建设有限公司	朱元元
67	美吉姆室内装修项目	上海建科协立设计审图有限公司	中滕勘察设计有限公司	胡福龙
68	上海安廛国际物流有限公司库房装修项目	上海东方工程咨询有限公司	四川浙联建设工程有限公司	黄泽伟
69	会德丰国际广场地铁通道装修工程	上海申瓴建设工程审图有限公司	中地设计集团有限公司	孙燕
70	阿里巴巴上海西岸艺岛项目装饰工程	上海现咨建设工程审图有限公司	四川中七建筑规划设计有限公司	汪子涵
71	柯尔柏供应链办公室装修	上海建科协立设计审图有限公司	浙江新苑建筑设计有限公司	王兴中

序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
72	上海闵临置业有限公司经济型酒店 A 楼装修工程	上海浚源设计审图有限公司	上海应翔建筑设计有限公司	杨森
73	上海海事大学学生服务中心维修工程	上海浚源设计审图有限公司	江苏龙腾工程设计股份有限公司	宋杰
74	东和恩泰热能技术（上海）有限公司装饰项目	上海浚源设计审图有限公司	上海颐景建筑设计有限公司	张璐璐
75	2022 年上海金领之都 55#1F-5F 研发实验室装修项目	上海成昆建筑工程咨询有限公司	浙江新苑建筑设计有限公司	艾冬梅
76	TMC 宝矿大厦 15 楼办公室装修工程	上海斯美设计审图咨询有限公司	中地设计集团有限公司	郑剑平
77	茵普朗新增生产基地装饰装修项目	上海凯迪工程咨询有限公司	中城科泽工程设计集团有限责任公司	钟群凯
78	海泰圆汽车科技有限公司生产及车间辅助配套工程装修项目	上海凯迪工程咨询有限公司	中城科泽工程设计集团有限责任公司	钟群凯
79	杨浦定海社区 D2-2 地块	上海汇中工程咨询有限公司	上海中森建筑与工程设计顾问有限公司	沈汝江
80	杨浦法院租用城建大楼的修缮项目	中国轻工业上海工程咨询有限公司	上海同济建筑室内设计工程有限公司	郑鸣
81	城市集市互联宝地项目内装修工程	上海希明工程咨询有限公司	浙江新苑建筑设计有限公司	艾冬梅
82	杨高中学教学楼房修工程	上海杨浦建筑设计有限公司	上海同设建筑设计院有限公司	周黎明
83	邯郸校区化学西楼装修工程	上海现咨建设工程审图有限公司	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	谢军辉



序号	项目名称	审图单位名称	设计单位名称	设计单位项目负责人
84	五角场万达广场 E 栋装修项目	上海申瓴建设工程审图有限公司	上海联创设计集团股份有限公司	周勤

附件二：

**2022 年第二次市区联合消防设计专项检查项目  
存在问题较多的单位名单**

一、项目名称：阿里巴巴上海西岸艺岛项目装饰工程

设计单位：四川中七建筑规划设计有限公司

审图单位：上海现咨建设工程审图有限公司

二、项目名称：建造仓储用房项目-2#仓库改建项目

设计单位：同建强华建筑设计有限公司

审图单位：上海申吉建筑工程设计咨询有限公司

三、项目名称：临港宝燕商业地产新建工程

设计单位：上海城乡建筑设计院有限公司

审图单位：上海汇中工程咨询有限公司

---

抄送：市住房和城乡建设管理委员会裴晓副主任，委质量安全监管处。

各区、特定地区管委会设计文件审查管理部门，市勘察设计行业协会、市勘察设计行业协会施工图审查分会。

---